

# LUNETTES-MASQUE SOUDEUR WELDMA

**DIFAC**

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE



**POIDS**

190 g env.

**COLORIS**

Vert/Noir

**NORMES**

EN175

EN166

EN169



Cat. III

**TAILLE**

Taille unique

**CONDITIONNEMENT**

 100 ou 10

**RÉF. CLLUN001**



- Lunettes masque pour soudeur avec protection latérale intégrée, résistant et confortable.
- Conçu pour bloquer le rayonnement émis lors de travaux de soudage autogène.
- Equipé d'une bande serre-tête élastique réglable, pour un excellent maintien sur le visage.
- Composé en 2 parties distinctes :
  - une monture souple à ventilation indirecte, réalisée par injection de résine PVC. Elle dispose d'une fente tout autour du périmètre intérieur, dans lequel s'insère le cadre oculaire pliable.
  - le cadre oculaire pliable, fabriqué par injection de polyamide. La partie fixe à l'avant abrite 2 lentilles incolores, de 50mm de diamètre et de 3mm d'épaisseur. Elles procurent une vision parfaite et claire en continu (EN166 - Classe optique 1). La face relevable contient 2 lentilles teintées en verre minéral vert teinte 6 (EN169), de 50mm de diamètre et de 2,6mm d'épaisseur. Un traitement inactinique est présent sur les verres teintés, permettant une protection efficace contre les rayonnements UV. Les verres teintés sont rabattables à tout moment, permettant ainsi d'alterner un travail de soudure à une autre activité.

- Livré dans une boîte brochable.

**CONSIGNES D'UTILISATION**

- Conservez-le dans la boîte d'origine, à l'abri de la lumière et de la poussière.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure des verres avant chaque utilisation. S'ils présentent des défauts, procédez au remplacement.
- Effectuez séparément le nettoyage de la monture et des verres. Pour la monture, utilisez un chiffon humide imprégné d'une solution d'alcool éthylique dilué dans l'eau (25% d'alcool). Pour les verres incolores et filtrants, nettoyez délicatement avec un chiffon sec et une lingette en tissu.