

SunCool

Visière avec protège-nuque pour les casques de protection



Ce visière avec protège-nuque a été développé en Suisse en coopération avec des spécialistes médicaux, l'industrie et les autorités pour les casques de protection. La visière avec protège nuque protège les zones fortement exposées au soleil, comme la nuque, le cou, les oreilles, le front et le nez, contre les rayons UV nocifs afin de prévenir le cancer de la peau.

QUALITÉ

La visière et le protège-nuque assurent la plus haute protection contre les UV selon la norme Australienne AS/NZS 4399:2017 (UPF 50+)

Ce produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie I).



SunCool 1
Camouflage gris
(sans casque)

SunCool 2
Gris Orange
(sans casque)

TECHNOLOGIE

-  **Protection UV** : La plus haute protection (UPF 50+) selon la norme Australienne du tissu et de la visière
-  **Antibactérien** : un tissu doux pour la peau avec des propriétés antibactériennes prévient les mauvaises odeurs
-  **Effet de refroidissement** : Le tissu permet d'obtenir un effet de refroidissement d'environ 1 à 2°C ou plus
-  **Champ de vision optimal** : grâce à une visière frontal transparent et à un protège-nuque ergonomique
-  **Haute compatibilité** : le produit s'adapte à presque tous les casques de sécurité disponibles sur le marché.
-  **Bonne fixation**: La couche de silicone assure une bonne fixation au casque
-  **Ventilation** : Les ouvertures dans le protège-nuque assurent une ventilation agréable
-  **Flexibilité** : le panneau frontal est flexible
-  **Quick-Dry** : Si le tissu est mouillé, il sèche rapidement

TYPES DES CASQUES

Le modèle SunCool peut être utilisé avec tous les casques de protection industriels habituels (avec et sans visière) ainsi qu'avec les casques d'escalade ou de cyclisme.



INSTRUCTION

L'onglet en tissu au-dessous de la visière du modèle «SunCool» doit être rabattu sur le rebord respectivement sur la visière du casque. Ensuite la bande élastique à laquelle est fixée le protège-nuque doit être ajustée autour du casque. Il faut éviter de laisser un espace libre entre la bande élastique et le casque.

SECTEURS D'UTILISATION

Les travaux en plein air dans les secteurs de la construction, l'agriculture et la sylviculture, les transports et la circulation. Ou dans des activités de loisirs comme l'escalade et le cyclisme.

STOCKAGE

La visière frontale avec protège-nuque doit être stocké à une température de +5°C à +40°C dans un endroit sec et protégé du soleil.

LE NETTOYAGE, L'ENTRETIEN ET LA DURÉE DE VIE

La visière avec le protège-nuque peut être lavé sans assouplissant à 30°C. Afin de garantir une protection optimale, vérifiez périodiquement que la visière ne soit pas endommagée, fissurée ou rayée. Le tissu du protège-nuque doit également être contrôlé pour détecter des dommages tel que trous, fissures ou usures. En cas d'endommagement, la visière avec le protège-nuque doivent être remplacés.